ZACHODNIOPOMORSKI
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
w Koszalinie
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH
73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13 / 15
tel. 91 834 04 35, 91 834 04 36; fax 578-63-40
NIP 669-22-14-133

Szczegółowa Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie

1. Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie, zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac związanych z w/w sprzedażą.

1.1. Zasady realizacji wycinki drzew:

a) wygrywający aukcję zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu wycinki drzew z podziałem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywanie kolejnych odcinków pasa drogowego,

b) na podstawie harmonogramu przekazuje się protokolarnie odcinek pasa drogowego, na którym wykonywana będzie wycinka, kontroluje jakość wykonanych prac, dokonuje protokólarnego odbioru i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg harmonogramu następny odcinek pasa drogowego do wycinki,

c) oznakować miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu" na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW),

d) mechaniczną wycinkę drzew wykonać zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzesywania drzew w pasie drogowym" (zasady dostarcza RDW),

e) ścięcie drzew wykonać na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadku, gdy z innych względów nie jest możliwe ścięcie drzewa na tej wysokości, należy dokonać frezowania pnia,

f) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi), dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,

g) wygrywający aukcję dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność) oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,

h) wygrywający aukcję zobowiązany jest posiadać przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym na czas wykonywania robót, zaświadczenia należy przedłożyć w RDW w Stargardzie przed rozpoczęciem robót,

i) na czas wykonywania robót RDW w Stargardzie przekaże protokolarnie teren odcinka robót z zaznaczonymi drzewami zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę,

j) wygrywający aukcję odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.

2. Sprzęt

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna,

b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drewna w kłodach, podnośnik

3. Transport

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

4. Wykonanie prac przy wycince drzew

Prace związane z usunięciem drzew obejmują:

a) oznakowanie miejsca robót,

b) wycięcie drzew,

c) wywiezienia drewna,

d) uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Kontrola jakości robót polega na:

a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z przedmiarem,

b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie,

c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,

d) dokonania protokolarnego przejęcia terenu po wykonanych robotach od wykonawcy.

1.2. Za nie wywiązanie się z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:

a) nie wycięcia drzewa wskazanego w opisie,

b) nieuprzątnięcie terenu,

c) ścięcie drzew niezgodnie z zasadami realizacji wycinki drzew określonymi w punkcie 1.1.

2. Płatności

Zapłata nastąpi przelewem przed rozpoczęciem wycinki drzew w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Oferenta faktury VAT wystawionej przez ZZDW w Koszalinie na wskazany numer rachunku bankowego.

3. Oferent, przed rozpoczęciem wycinki drzew dostarczy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę: **100 000,00 zł** - w przypadku wycinki drzew powyżej 50 sztuk.

8. Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w oparciu o harmonogram odcinków wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzień: 20.02.2019 r.

9. Przepisy BHP i ochrony środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

10. Odbiór robót.

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew RDW w Stargardzie dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

Załączniki:

1. *wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna do pozyskania*

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Stargardzie
mgr inż. Wojciech Józwa

Lp.	nr drogi	km lub adres	Gmina	Nr kolejny drzewa / strona drogi		Gatunek	Obwód pnia na wysokości 130 cm (w cm)	Średnica w cm	Ilość drewna do pozyskania (m3)
1.	111	Stepnica ul. Krzywousteg o 50B	Stepnica	2	P	Lipa szerokolistna	220	70	2.10
2.	113	Marszewo 59	Goleniów	1	L	klon zwyczajny	290	92	2.77
3.	113	7+550 Imno	Goleniów	1	L	Jesion Wyniosły	230	73	2.20
4.	113	7+560 Imno	Goleniów	2	L	Jesion Wyniosły	220	70	2.10
5.	113	16+775	Maszewo	76	P	Klon	240	76	2.29
6.	113	16+785	Maszewo	77	P	Klon	190	61	1.21
7.	113	16+800	Maszewo	78	L	Klon	270	86	2.58
8.	113	17+050	Maszewo	80	P	Klon	210	67	1.34
9.	113	17+060	Maszewo	81	L	Klon	260	83	2.48
10.	113	17+499	Maszewo	82	L	Klon	335	107	4.27
11.	113	17+530	Maszewo	83	L	Klon	300	96	2.87
12.	113	17+610	Maszewo	84	P	Klon	160	51	1.02
13.	113	17+660	Maszewo	85	P	Klon	200	64	1.27
14.	113	17+670	Maszewo	86	P	Klon	260	83	2.48
15.	113	17+700	Maszewo	87	P	Klon	215	68	1.37
16.	147	Troszczyno 10	Radowo Małe	10	L	Lipa drobnolistna	230	73	2.20
17.	147	Troszczyno 10	Radowo Małe	11	L	Lipa drobnolistna	190	61	1.21
18.	147	Troszczyno 10	Radowo Małe	12	L	Lipa drobnolistna	200	64	1.27
19.	147	Troszczyno 10	Radowo Małe	13	L	Lipa drobnolistna	175	56	1.11
20.	147	Troszczyno 9	Radowo Małe	14	L	Lipa drobnolistna	180	57	1.15
21.	147	Troszczyno 9	Radowo Małe	15	L	Lipa drobnolistna	215	68	1.37
22.	147	Troszczyno 8a	Radowo Małe	16	L	Lipa drobnolistna	200	64	1.27
23.	147	Troszczyno 8	Radowo Małe	17	L	Lipa drobnolistna	210	67	1.34

24.	147	Troszczyno 8	Radowo Małe	18	L	Lipa drobnolistna	210	67	1.34
25.	147	Troszczyno 5	Radowo Małe	19	L	Lipa drobnolistna	200	64	1.27
26.	147	Troszczyno 5	Radowo Małe	20	L	Lipa drobnolistna	210	67	1.34
27.	147	Troszczyno 5	Radowo Małe	21	L	Lipa drobnolistna	210	67	1.34
28.	147	Troszczyno 5	Radowo Małe	22	L	Lipa drobnolistna	200	64	1.27
29.	147	Troszczyno 4	Radowo Małe	23	L	Lipa drobnolistna	210	67	1.34
30.	147	Troszczyno 4	Radowo Małe	24	L	Lipa drobnolistna	210	67	1.34
31.	147	Troszczyno 4	Radowo Małe	25	L	Lipa drobnolistna	225	72	2.15
32.	147	Troszczyno 4	Radowo Małe	26	L	Lipa drobnolistna	210	67	1.34
33.	147	Troszczyno 3	Radowo Małe	27	L	Lipa drobnolistna	195	62	1.24
34.	147	Troszczyno 3	Radowo Małe	28	L	Lipa drobnolistna	180	57	1.15
35.	147	7+000	Radowo Małe	29	P	Lipa drobnolistna	170	54	1.08
36.	147	7+500	Radowo Małe	30	P	Lipa drobnolistna	220	70	2.10
37.	147	7+560	Radowo Małe	31	P	Lipa drobnolistna	175	56	1.11
38.	147	15+680 Radowo Wielkie	Radowo Małe	1	P	Jesion wyniosły	250	80	2.39
39.	144	Dobra ul. Piłsudskiego 25	Dobra	1	P	Lipa drobnolistna	210	67	1.34
40.	144	Dobra ul. Piłsudskiego 25	Dobra	2	P	Lipa drobnolistna	210	67	1.34
41.	144	16+800	Dobra	3	P	Lipa drobnolistna	280	89	2.68
42.	144	16+800	Dobra	4	L	Lipa drobnolistna	230	73	2.20
43.	151	63+900	Recz	1	L	Wiąz szypułkowy	290	92	2.77
44.	151	63+915	Recz	2	L	Wiąz szypułkowy	190	61	1.21

45.	151	63+830	Recz	3	L	Wiąz szypułkowy	220	70	2.10
46.	151	64+470	Recz	4	L	Wiąz szypułkowy	220	70	2.10
47.	151	64+500	Recz	5	P	Wiąz szypułkowy	220	70	2.10
48.	151	64+820	Recz	6	L	Wiąz szypułkowy	285	91	2.72
49.	151	64+825	Recz	7	P	Wiąz szypułkowy	255	81	2.44
50.	151	64+860	Recz	8	L	Wiąz szypułkowy	190	61	1.21
51.	151	64+960	Recz	9	P	Wiąz szypułkowy	315	100	3.01
52.	151	64+670	Recz	10	P	Wiąz szypułkowy	350	111	4.46
53.	151	64+770	Recz	12	L	Wiąz szypułkowy	190	61	1.21
54.	151	64+780	Recz	13	L	Wiąz szypułkowy	220	70	2.10
55.	151	64+805	Recz	14	P	Wiąz szypułkowy	190	61	1.21
56.	151	65+410	Recz	15	P	Wiąz szypułkowy	220	70	2.10
57.	151	65+450	Recz	16	P	Wiąz szypułkowy	250	80	2.39
58.	151	65+460	Recz	17	P	Wiąz szypułkowy	220	70	2.10
59.	106	Karsk 39 63+410	Nowogard	1	P	Dąb szypułkowy	268	85	2.56
60.	106	78+214	Stargard	48	P	Lipa	270	86	2.58
61.	106	78+191	Stargard	49	L	Lipa	158	50	1.01
62.	106	78+186	Stargard	50	P	Lipa	200	64	1.27
63.	106	78+174	Stargard	51	L	Lipa	270	86	2.58
64.	106	77+976	Stargard	52	P	Jesion	116	37	0.74
65.	106	77+934	Stargard	53	P	Klon	164	52	1.04
66.	106	77+868	Stargard	54	P	Klon	145	46	0.92
67.	106	77+855	Stargard	55	P	Klon	167	53	1.06
68.	106	77+832	Stargard	56	L	Klon	214	68	1.36
69.	106	77+814	Stargard	57	L	Jesion	217	69	1.38
70.	106	77+802	Stargard	58	L	Klon	188	60	1.20
71.	106	77+798	Stargard	59	P	Klon	239	76	2.28
72.	106	77+775	Stargard	60	L	Klon	219	70	2.09
73.	106	77+763	Stargard	61	L	Klon	226	72	2.16

74.	106	77+737	Stargard	62	L	Klon	232	74	2.22
75.	106	77+715	Stargard	63	L	Lipa	170	54	1.08
76.	106	77+352	Stargard	64	P	Klon	173	55	1.10
77.	106	77+330	Stargard	65	L	Klon	241	77	2.30
78.	106	77+325	Stargard	66	P	Klon	188	60	1.20
79.	106	77+308	Stargard	67	P	Klon	167	53	1.06
80.	106	77+294	Stargard	68	P	Klon	226	72	2.16
81.	106	77+281	Stargard	69	P	Klon	154	49	0.98
82.	106	77+254	Stargard	70	P	Klon	176	56	1.12
83.	106	77+248	Stargard	71	L	Klon	223	71	2.13
84.	106	77+174	Stargard	72	L	Klon	176	56	1.12
85.	106	77+153	Stargard	73	P	Klon	198	63	1.26
86.	106	77+148	Stargard	74	L	Jesion	188	60	1.20
87.	106	77+025	Stargard	75	P	Klon	176	56	1.12
88.	106	76+982	Stargard	76	P	Klon	188	60	1.20
89.	106	76+953	Stargard	77	P	Klon	179	57	1.14
90.	106	76+832	Stargard	78	L	Klon	166	53	1.06
91.	106	76+819	Stargard	79	L	Klon	204	65	1.30
92.	106	76+698	Stargard	80	P	Grab	204	65	1.30
93.	106	76+704	Stargard	81	L	Klon	220	70	2.10
94.	106	76+674	Stargard	82	L	Klon	267	85	2.55
95.	106	76+650	Stargard	83	L	Klon	207	66	1.32
96.	106	76+634	Stargard	84	L	Wiąz	292	93	2.79
97.	106	76+616	Stargard	85	L	Jesion	176	56	1.12
98.	106	76+590	Stargard	86	L	Klon	189	60	1.20
99.	106	76+575	Stargard	87	L	Klon	220	70	2.10
100.	106	76+547	Stargard	88	L	Jesion	298	95	2.85
101.	106	76+518	Stargard	89	L	Klon	192	61	1.22
102.	106	76+447	Stargard	90	L	Klon	226	72	2.16
103.	106	76+420	Stargard	91	L	Klon	173	55	1.10
104.	106	76+409	Stargard	92	L	Klon	205	65	1.31
105.	106	76+396	Stargard	93	L	Klon	167	53	1.06
106.	106	76+366	Stargard	94	L	Klon	220	70	2.10
107.	106	76+338	Stargard	95	L	Klon	175	56	1.11
108.	106	76+309	Stargard	96	L	Klon	176	56	1.12
109.	106	76+297	Stargard	97	L	Klon	157	50	1.00
110.	106	76+235	Stargard	98	L	Jesion	201	64	1.28
111.	106	76+210	Stargard	99	L	Klon	211	67	1.34
112.	106	76+188	Stargard	100	L	Klon	214	68	1.36
113.	106	76+159	Stargard	101	L	Klon	220	70	2.10
114.	106	76+147	Stargard	102	L	Klon	182	58	1.16
115.	106	76+102	Stargard	103	P	Klon	211	67	1.34

116.	106	76+076	Stargard	104	L	Klon	264	84	2.52
117.	106	76+051	Stargard	105	L	Jesion	151	48	0.96
118.	106	76+038	Stargard	106	L	Klon	292	93	2.79
119.	106	76+011	Stargard	107	P	Klon	164	52	1.04
120.	106	75+700	Stargard	108	L	Jesion	219	70	2.09
121.	106	75+684	Stargard	109	L	Jesion	220	70	2.10
122.	106	75+650	Stargard	110	L	Klon	243	77	2.32
123.	106	75+575	Stargard	111	P	Jesion	231	74	2.21
124.	106	75+497	Stargard	112	L	Klon	211	67	1.34
125.	106	74+280	Stargard	113	L	Klon	125	40	0.80
126.	106	74+260	Stargard	114	P	Klon	180	57	1.15
127.	106	74+250	Stargard	115	P	Klon	141	45	0.90
128.	106	74+238	Stargard	116	P	Klon	266	85	2.54
129.	106	74+209	Stargard	117	L	Klon	235	75	2.25
130.	106	74+115	Stargard	118	L	Klon	283	90	2.70
131.	106	74+075	Stargard	119	L	Klon	275	88	2.63
132.	106	74+045	Stargard	120	L	Jesion	254	81	2.43
133.	106	73+990	Stargard	121	L	Jesion	126	40	0.80
134.	106	73+983	Stargard	122	L	Jesion	79	25	0.50
135.	106	73+770	Stargard	123	L	Klon	157	50	1.00
136.	106	73+766	Stargard	124	L	Klon	126	40	0.80
137.	106	73+720	Stargard	125	P	Klon	78	25	0.50
138.	106	73+710	Stargard	126	P	Jesion	251	80	2.40
139.	106	73+698	Stargard	127	P	Jesion	95	30	0.61
140.	106	73+687	Stargard	128	L	Jesion	252	80	2.41
141.	106	73+680	Stargard	129	P	Jesion	236	75	2.25
142.	106	73+672	Stargard	130	P	Wiąz	283	90	2.70
143.	106	73+629	Stargard	131	P	Jesion	110	35	0.70
144.	106	73+508	Stargard	132	L	Jesion	169	54	1.08
145.	106	73+496	Stargard	133	L	Jesion	220	70	2.10
146.	106	73+484	Stargard	134	L	Jesion	236	75	2.25
147.	106	73+330	Stargard	135	L	Jesion	253	81	2.42
148.	106	73+318	Stargard	136	L	Jesion	267	85	2.55
149.	106	73+255	Stargard	137	L	Jesion	210	67	1.34
150.	106	73+250	Stargard	138	P	Jesion	189	60	1.20
151.	106	73+205	Stargard	139	L	Jesion	79	25	0.50
152.	106	73+195	Stargard	140	L	Jesion	173	55	1.10
153.	106	73+187	Stargard	141	L	Jesion	205	65	1.31
154.	106	73+163	Stargard	142	L	Jesion	157	50	1.00
155.	106	73+150	Stargard	143	L	Jesion	189	60	1.20
156.	106	73+148	Stargard	144	L	Jesion	141	45	0.90
157.	106	73+125	Stargard	145	L	Klon	220	70	2.10

158.	106	73+110	Stargard	146	L	Jesion	252	80	2.41

265,90