

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI – AUKCJA 1/B/2025

Miasto i Gmina Połczyn – Zdrój
Droga nr 163 Kołobrzeg – Wałcz

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		średnica	Obwód	Gatunek	Uwagi	Wysokość odziomka	masa w m ³
			Lewa	Prawa						
1	71+580	1		x	115	361	Kasztanowiec zwyczajny	Drzewo rośnie na skarpie, korona w kształcie litery V, spróchniały pień i pęknięcie wzdłużne (wniosek właściciela sąsiadującej działki)	2,0	0,1
RAZEM										0,1

Z-CERTYFIKOWANIE
REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH
mgr inż. Łukasz Daglis

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI – AUKCJA 1/B/2025

Miasto Połczyn – Zdrój, działka 367 obr. 003 m. Połczyn – Zdrój oraz działka nr 18/4 obr. 006 m. Połczyn – Zdrój, działka nr 11/1 obr. Słonino, gmina Tychowo

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona	Śr. w m	Obwód w cm	Gatunek drzewa	Uwagi - przyczyna usunięcia drzewa	Wysokość odziomka [m]	masa w m3
			Lewa	Prawa					
1	0+058	1		x	70	219	Drzewo uschło i nie rokuje szansy na przeżycie	2,00	0,01
2	0+186	2		x	62	194	Drzewo uschło i nie rokuje szansy na przeżycie	2,00	0,01
RAZEM									0,02

Z-ca KIEROWNIKA
REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH
mgr inż. Łukasz Jaglis

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI – AUKCJA 1/B/2025

Droga nr 162 Rościcino - Zarańsko

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		średnica	Obwód	Gatunek	Uwagi	Wysokość odziomka	masa w m ³
			Lewa	Prawa						
1	53+270	1		x	112	352	Jesion wyniosły	Spróchniały pień, widoczny posusz w koronie 30 %	4,0	3,94
RAZEM										3,94

Z-ca KIEROWNIKA
REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH
mgr inż. Łukasz Daglis

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI – AUKCJA 1/B/2025

8	18+885	8	x		85	267	jesion wyniosły	Drzewo rośnie zbyt blisko jedni, korzenie drzewa występują w konstrukcji drogi, co powoduje podrywanie krawędzi drogi, pęknięcie wzdłużne pnia - listwa mrozowa	2,00	1,13
9	18+900	9		x	120	377	klon jawor	Drzewo rośnie zbyt blisko jedni, korzenie drzewa występują w konstrukcji drogi, co powoduje podrywanie krawędzi drogi, widoczna próchnica, wyniesiona karpa korzeniowa, ubytek rynnowy w pniu,	3,50	3,96
10	19+020	10	x		45	141	jesion wyniosły	Drzewo rośnie zbyt blisko jedni, korzenie drzewa występują w konstrukcji drogi, co powoduje podrywanie krawędzi drogi, posusz 100%, drzewo uszło i nie rokuje szansy na przeżycie	3,00	0,48
11	19+040	11	x		94	295	klon zwyczajny	Drzewo rośnie zbyt blisko jedni, korzenie drzewa występują w konstrukcji drogi, co powoduje podrywanie krawędzi drogi, próchnica u góry pnia,	4,50	3,12
12	19+075	12	x		42	285	klon zwyczajny	Drzewo rośnie zbyt blisko jedni, korzenie drzewa występują w konstrukcji drogi, co powoduje podrywanie krawędzi drogi, zachwiana statyka, grozi wywróceniem, próchnica wgłębna w górnej części pnia	4,00	2,60
13	19+085	13		x	68	185	klon zwyczajny	Drzewo rośnie zbyt blisko jedni, korzenie drzewa występują w konstrukcji drogi, co powoduje podrywanie krawędzi drogi, ubytek kory u podstawy pnia	4,00	1,09
14	19+095	14	x		42	132	klon zwyczajny	Drzewo rośnie zbyt blisko jedni, korzenie drzewa występują w konstrukcji drogi, co powoduje podrywanie krawędzi drogi, próchnica u góry pnia	4,00	0,55
RAZEM									30,82	

Z-ca KIEROWNIKA
REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH
mgr inż. Grzegorz Dągliś

Plan wycinki drzew w roku 2024/2025

Droga nr 173 Połczyn-Zdrój - Drawsko Pomorskie

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		średnica	Obwód	Gatunek	Uwagi	Wysokość odziomka	masa w m ³
			Lewa	Prawa						
1	6+527	1		x	46	144	Topola kanadyjska	Podanie właściciela przyległego gruntu, drzewo przeskadza w uprawach łamiące się konary	6,0	1,00
2	6+536	2		x	42	132	Topola kanadyjska	Podanie właściciela przyległego gruntu, drzewo przeskadza w uprawach łamiące się konary	6,0	0,83
3	6+547	3		x	45	141	Topola kanadyjska	Podanie właściciela przyległego gruntu, drzewo przeskadza w uprawach łamiące się konary	6,0	0,95
4	6+556	4		x	41	129	Topola kanadyjska	Podanie właściciela przyległego gruntu, drzewo przeskadza w uprawach łamiące się konary	6,0	0,79
5	6+566	5		x	42	132	Topola kanadyjska	Podanie właściciela przyległego gruntu, drzewo przeskadza w uprawach łamiące się konary	6,0	0,83
6	6+575	6		x	46	144	Topola kanadyjska	Podanie właściciela przyległego gruntu, drzewo przeskadza w uprawach łamiące się konary	6,0	1,00
7	6+584	7		x	72	226	Topola kanadyjska	Podanie właściciela przyległego gruntu, drzewo przeskadza w uprawach łamiące się konary	5,0	2,03
8	6+611	8		x	40	126	Topola kanadyjska	Podanie właściciela przyległego gruntu, drzewo przeskadza w uprawach łamiące się konary	5,0	0,63
9	6+620	9		x	43	135	Topola kanadyjska	Podanie właściciela przyległego gruntu, drzewo przeskadza w uprawach łamiące się konary	6,0	0,87
10	6+639	10		x	39	122	Topola kanadyjska	Podanie właściciela przyległego gruntu, drzewo przeskadza w uprawach łamiące się konary	6,0	0,72

11	6+654	11			x	33	104	Topola kanadyjska	Podanie właściciela przyległego gruntu, drzewo przyszkadza w uprawach łamiące się konary	2,0	0,17
12	6+663	12			x	28	88	Topola kanadyjska	Podanie właściciela przyległego gruntu, drzewo przyszkadza w uprawach łamiące się konary	4,0	0,25
13	6+670	13			x	27	85	Topola kanadyjska	Podanie właściciela przyległego gruntu, drzewo przyszkadza w uprawach łamiące się konary	5,0	0,29
14	6+699	14			x	53	166	Topola kanadyjska	Podanie właściciela przyległego gruntu, drzewo przyszkadza w uprawach łamiące się konary	6,0	1,32
15	6+712	15			x	51	160	Topola kanadyjska	Podanie właściciela przyległego gruntu, drzewo przyszkadza w uprawach łamiące się konary	6,0	1,23
16	6+723	16			x	48	151	Topola kanadyjska	Podanie właściciela przyległego gruntu, drzewo przyszkadza w uprawach łamiące się konary	6,0	1,09
17	6+731	17			x	49	154	Topola kanadyjska	Podanie właściciela przyległego gruntu, drzewo przyszkadza w uprawach łamiące się konary	6,0	1,13
18	6+742	18			x	66	207	Topola kanadyjska	Podanie właściciela przyległego gruntu, drzewo przyszkadza w uprawach łamiące się konary	6,0	2,05
										RAZEM	17,17



Rejon Dróg Wojewódzkich
W Białogardzie
DROGOMISTRZ
Janusz Piasta