

# WYKAZ DRZEW Z WYCINKĄ NA SPRZEDAŻ AUKCJA 1/B/2019

## Gmina Barwice – DW 172 – Połczyn – Zdrój – Szczecinek

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		Śr. w m	Obwód w cm	Gatunek	Uwagi	Wysokość odziomka	masa w m <sup>3</sup>
			Lewa	Prawa						
1	17+422	1	x		0,95	298	Klon jawor	pęknięty pień po uderzeniu pioruna, próchnica, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników drogi	3	2,13
2	17+437	2	x		1,00	314	Klon jawor	suchy 100 %, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników drogi	5	3,93
3	17+441	3		x	0,60	188	Klon jawor	Próchnica, posusz 30 %, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników drogi	5	1,41
4	17+423	4		x	0,50	157	Klon jawor	próchnica, posusz 30 %, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników drogi	4	0,79
<b>Razem</b>									<b>RAZEM</b>	<b>8,25</b>

## Miasto i Gmina Połczyn - Zdrój DW 172 Połczyn - Zdrój - Szczecinek

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		Śr. w m	Obwód d w m	Gatunek	Uwagi	Wysokość odziomka	masa w m <sup>3</sup>
			Lewa	Prawa						
1	3+582	1		x	0,72	226	klon zwyczajny	silna próchnica wgłębna, pnia pęknięty pień, posusz w koronie 20 %.	3	1,22
2	3+598	2		x	0,72	226	klon zwyczajny	próchnica wgłębna, uszkodzenia kory odziomka pnia, posusz we koronie 20 %, zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, w zasięgu drzewa znajduje się linia energetyczna, ogranicza widoczność przy wyjeździe, koliduje z projektowanym przejściem dla pieszych ,	4	1,63
3	3+635	3		x	0,74	232	klon zwyczajny	zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, w zasięgu drzewa znajduje się linia energetyczna ogranicza widoczność przy wyjeździe, koliduje z projektowanym przejściem dla pieszych, drzewo po zabiegach korona jednostronna, zachwiana statyka.	3	1,29
4	3+650	4		x	0,68	214	klon zwyczajny		3	1,09
<b>RAZEM</b>									<b>RAZEM</b>	<b>5,23</b>