

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI AUKCJA 11/B/2019

DW 169 BYSZYNO - GŁODOWA
GMINA TYCHOWO

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		Śr. w m	Obwód w cm	Gatunek	Uwagi	Wysokość odziomka w m	masa w m ³
			Lewa	Prawa						
1	11+830	1	X		0,68	214	klon zwyczajny	stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, próchnica	4	1,45
2	11+815	2	X		0,67	210	klon zwyczajny	stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, próchnica	4,5	1,59
3	11+795	3	X		0,69	217	klon zwyczajny	stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	4	1,49
4	11+682	4	X		0,35	110	klon zwyczajny	stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego- suchy 100 %	3	0
5	11+671	5	X		0,7	220	klon zwyczajny	stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, próchnica pnia	4,5	1,73
6	11+480	6	X		0,32	100	klon zwyczajny	stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego- suchy 100 %	2,5	0
7	11+062	7	X		0,29	91	jesion wyniosły	rośnie w rowie na łuku drogi, niszczy urządzenia melioracyjne	4	0,26
8	11+057	8	X		0,38	119	jesion wyniosły	rośnie w rowie na łuku drogi, niszczy urządzenia melioracyjne	6	0,68
9	11+052	9	X		0,3	94	jesion wyniosły	rośnie w rowie na łuku drogi, niszczy urządzenia melioracyjne	5	0,35
10	11+047	10	X		0,28	88	jesion wyniosły	rośnie w rowie na łuku drogi, niszczy urządzenia melioracyjne	5	0,31
11	11+047	11	X		0,29	91	jesion wyniosły	rośnie w rowie na łuku drogi, niszczy urządzenia melioracyjne	5	0,33
12	11+042	12	X		0,31	97	jesion wyniosły	rośnie w rowie na łuku drogi, niszczy urządzenia melioracyjne	5	0,38
Razem										8,57

KIEROWNIK
SEJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH
[Podpis]
mgr inż. Rafał Wieliczuk